

PERFIL DE TAPIAL DE PARVULARIA DESDE EST. 0+00.00 HASTA 0+55.00

ESC. 1:250



NOTAS REFERENTES AL TAPIAL:

1. EXISTEN GRIETAS VERTICALES Y HORIZONTALES EN UN PORCENTAJE DE LOS CONTRAFUERTES DE LOS MÓDULOS DE TAPIAL
2. EL CONTRATISTA DEBERÁ GENERAR SU PROPIA MODULACIÓN DE BLOQUES PARA OBTENER LAS LONGITUDES DE LOS MÓDULOS DE TAPIAL PROPUESTO

PERFIL DE TAPIAL DE PARVULARIA DESDE EST. 0+55.00 HASTA 0+88.04

ESC. 1:250

DATOS GENERALES DE CENTRO EDUCATIVO:		**PROYECTO:**	**CONTENIDO:**
NOMBRE: CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR MUNICIPIO: MEJICANOS DIRECCIÓN: AV. BOQUIN, CALLE BARCELONA,# 12, COL. BOQUIN CÓDIGO: 11428	**PROYECTO : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN., J/MEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CÓDIGO 11428.** **FINANCIAMIENTO: GOES**	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN, J/MEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CÓDIGO 11428. **FECHA: AGOSTO 2021**	**VISTA EN ELEVACIÓN DE TAPIAL DE PARVULARIA A CONSTRUIR** **N° DE HOJA: RP-12**