

DEMOLICIONES EN FACHADA ESTE

ESC. 1:125



DEMOLICIONES EN FACHADA OESTE

ESC. 1:125



DEMOLICIONES EN FACHADA NORTE

ESC. 1:125



DEMOLICIONES EN FACHADA SUR

ESC. 1:125



SECCIÓN LONGITUDINAL D-D (SOBRE EJE B)

ESC. 1:125



SECCIÓN LONGITUDINAL F-F (SOBRE EJE E)

ESC. 1:125

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE DEMOLICIONES	
COLOR	DESCRIPCIÓN
	DEMOLICIÓN DE PARED DE ARCILLA
	DEMOLICIÓN DE MODULO DE ESCALERAS
	DESMONTAJE DE BALCONES, MARCOS DE VENTANAS, CELOSIA Y PUERTA

NOTA:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO TAMAÑO 90CM X 60CM (A1), ES EQUIVALENTE A LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN PLANOS PDe-04, PDe-05, PDe-06,EN FORMATO 27CM X 48CM (TABLOIDE).

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO HIDRÁULICO:

PRESENTA :

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN", J/ MEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CÓDIGO: 11428.

CONTENIDO :
DEMOLICIONES FACHADA ESTE - OESTE
DEMOLICIONES FACHADA NORTE - SUR
SECCIONES LONGITUDINALES

NOMBRE DE LA INSTITUCION:
CENTRO ESCOLAR
COLONIA SAN RAMÓN

UBICACION :
CA. BARCELONA #12, REP, BOQUÍN, COL. SAN RAMÓN

MUNICIPIO:	FINANCIAMIENTO:	ESCALA:	HOJA No.: PDe-02
MEJICANOS	GOES	INDICADAS	
DEPARTAMENTO:	CODIGO:	FECHA:	**PDe 02**
SAN SALVADOR	11428	AGOSTO DE 2021	