



ESQUEMA DE UBICACIÓN SIN ESCALA

- REPARACIONES R-08
- CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHOS EN SU TOTALIDAD.
 - SUSTITUCIÓN DE LOSA SANITARIA EXISTENTE
 - SUSTITUCIÓN DE GRIFOS EXISTENTES

IDENTIFICACION DE INTERVENCIONES EDIFICIO SSHH1 - SERVICIOS SANITARIOS ESC. 1:100

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA - SSHH1		
INTERVENCIONES	CANTIDAD	UNIDAD
SUSTITUCIÓN DE INODORO EN BAÑOS	10	C/U
SUSTITUCIÓN DE MINIGTORIO	4	C/U
SUSTITUCIÓN DE GRIFO	7	C/U

DATOS GENERALES DE CENTRO EDUCATIVO:

NOMBRE: CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMON
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
MUNICIPIO: MEJICANOS.
DIRECCIÓN: CA. BARCELONA, #12. REP BOQUIN,
COL. SAN RAMÓN
CÓDIGO: 11428

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN
RAMON, JIMEJICANOS,
D/SAN SALVADOR, CÓDIGO 11428.
FINANCIAMIENTO: GOES

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN
RAMON, JIMEJICANOS, D/SAN
SALVADOR, CÓDIGO 11428.

CONTENIDO:

ESQUEMA DE
INTERVENCIONES EN
EDIFICIO SSHH1 -
SERVICIOS SANITARIOS

N° DE HOJA: **RB-10**

FECHA: AGOSTO 2021