



IDENTIFICACION DE INTERVENCIONES

EDIFICIO E5 - ADMINISTRACION

Esc. 1:200

REPARACIONES R-01 (TODAS LAS AREAS)

- CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHOS EN SU TOTALIDAD.
- REHABILITACION DE LOSETAS DE CIELO FALSO EXISTENTE.

REPARACIONES R-02 (SERVICIOS SANITARIOS)

- REPARACION DE FUGAS EN LOSA SANITARIA EXISTENTE.
- CAMBIO DE ARTEFACTOS SANITARIOS.

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA - E5

INTERVENCIONES	CANTIDAD	UNIDAD
REHABILITACION DE LOSETAS DE CIELO FALSO EXISTENTE	89.09	m²
SUSTITUCION DE INODORO EN BAÑOS	2	C/U
SUSTITUCION DE LAVAMANOS EN BAÑOS	2	C/U
SUSTITUCION DE GRIFO	2	C/U
SUSTITUCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS	42.60	m

DATOS GENERALES DE CENTRO EDUCATIVO:

NOMBRE: CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMON

DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR

MUNICIPIO: MEJICANOS

DIRECCION: AV. BOQUIN, CALLE BARCELONA, # 12. COL. BOQUIN

CODIGO: 11428

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMON, J/MEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CODIGO 11428.

FINANCIAMIENTO: GOES

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMON, J/MEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CODIGO 11428.

CONTENIDO:

ESQUEMA DE INTERVENCIONES EN EDIFICIO E5 - ADMINISTRACION

Nº DE HOJA: RB-06

FECHA: AGOSTO 2021