


ESQUEMA DE UBICACIÓN  
SIN ESCALA



IDENTIFICACION DE INTERVENCIONES  
EDIFICIO COC - COCINA PROGRAMA PASE  
ESC. 1:50

REPARACIONES R-06

- CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHOS EN SU TOTALIDAD.
- APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA EN PAREDES Y PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA.
- INCLUYE RESANE DE OQUEDADES, Y REPARACIÓN QUEBRADURA DE PAREDES.

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA - COC		
INTERVENCIONES	CANTIDAD	UNIDAD
APLICACION DE PINTURA	44.49	m²

DATOS GENERALES DE CENTRO EDUCATIVO:

NOMBRE: CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN  
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR  
MUNICIPIO: MEJICANOS  
DIRECCIÓN: AV. BOQUIN, CALLE BARCELONA, # 12, COL. BOQUIN  
CÓDIGO: 11428

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN, J/MEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CODIGO 11428.  
FINANCIAMIENTO: GOES

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN, J/MEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CODIGO 11428.

CONTENIDO:

ESQUEMA DE INTERVENCIONES EN EDIFICIO COC - COCINA PROGRAMA PASE

N° DE HOJA: **RB-08**

FECHA: AGOSTO 2021