



IDENTIFICACION DE INTERVENCIONES

EDIFICIO E6 - AULAS INDEPENDIENTES

ESC. 1:125

REPARACIONES R-03 (TODAS LAS AULAS)

- RESANE DE PISO DE LADRILLO EXISTENTE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍAS DE VIDRIO FALTANTES EN VENTANAS.
- REHABILITACIÓN DE LOSETAS DE CIELO FALSO EXISTENTE.
- SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES EXISTENTES.
- INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA.

REPARACIONES R-04 (CORREDOR)

- REHABILITACIÓN DE LOSETAS DE CIELO FALSO EXISTENTE.
- SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES EXISTENTES.

REPARACIONES R-05 (TECHOS)

- CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHOS EN SU TOTALIDAD.
- DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE FASCIA LATERAL EN AULA 3.

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA - E5

INTERVENCIONES		CANTIDAD	UNIDAD
REHABILITACION DE LOSETAS DE CIELO FALSO EXISTENTE		52.00	m²
RESANE DE PISO DE LADRILLO DE CEMENTO EXISTENTE		8.76	m²
SUMINISTRO DE CELOSÍAS DE VIDRIO FALTANTE		5.08	m²
DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE FASCIA LATERAL (AULA 3)		6.00	ml

DATOS GENERALES DE CENTRO EDUCATIVO:

NOMBRE: CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
MUNICIPIO: MEJICANOS
DIRECCION: AV. BOQUIN, CALLE BARCELONA, # 12. COL. BOQUIN
CÓDIGO: 11428

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMON, J/MEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CODIGO 11428.
FINANCIAMIENTO: GOES

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMON, J/MEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CODIGO 11428.

FECHA: AGOSTO 2021

CONTENIDO:

ESQUEMA DE INTERVENCIONES EN EDIFICIO E6 - AULAS INDEPENDIENTES

Nº DE HOJA: **RB-07**