



NOTA PARA ESTRUCTURA DE TECHO :
- SE DEBERÁ REUTILIZAR LA ESTRUCTURA METÁLICA
SEGÚN LOS DETALLES EXISTENTES MOSTR.
(INCLUYE REFORZAMIENTO Y PINTURA)



DISEÑO ARQUITECTÓNICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
DISEÑO ELÉCTRICO:		DISEÑO HIDRÁULICO:	
PRESENTA :			
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN", J/ MEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CÓDIGO: 11428.			
CONTENIDO : <div> <div>SECCIONES DE VIGAS</div> <div>PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS</div> </div>			
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		UBICACIÓN :	
CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN		CA. BARCELONA #12, REP. BOQUÍN, COL. SAN RAMÓN	
MUNICIPIO:	FINANCIAMIENTO:	ESCALA:	HOJA No. :
MEJICANOS	GOES	INDICADAS	En -05
DEPARTAMENTO:	CÓDIGO:	FECHA :	
SAN SALVADOR	11428	AGOSTO DE 2021	
			En 05