



PLANTA DE TECHOS SERVICIOS SANITARIOS - SSHH2

ESC. 1:75



ESQUEMA DE UBICACIÓN SIN ESCALA

SIMBOLOGÍA	AREA DE TECHO	CANAL
	6.60M X 3.70 M = 24.42 M2	-
	7.62M X 6.26 M = 47.70 M2	-



DETALLE DE FIJACION DE LAMINA ALUM. Y ZINC

ESC. 1:25

DATOS GENERALES DE CENTRO EDUCATIVO:

NOMBRE: CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN
 DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
 MUNICIPIO: MEJICANOS
 DIRECCIÓN: CA. BARCELONA, #12. REP BOQUÍN,
 COL. SAN RAMÓN
 CÓDIGO: 11428

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN, JMEJICANOS, DISAN SALVADOR, CÓDIGO 11428.
 FINANCIAMIENTO: GOES

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN, JMEJICANOS, DISAN SALVADOR, CÓDIGO 11428.

CONTENIDO:

SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE TECHO PARVULARIA - SSHH2

FECHA: AGOSTO 2021

Nº DE HOJA: RP-02