


IDENTIFICACIÓN EN PLANTA DE RECORRIDO DE CANALETA

ESC. 1:500



DETALLE DE CANALETA

ESC. 1:50

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA		
INTERVENCIONES	CANTIDAD	UNIDAD
IMPERMEABILIZACION DE CANALETA	24.88	ml

- INCLUYE:
- REVISIÓN DE NIVELES
 - REPARACIÓN DE GRIETAS
 - RESTITUCION DE TRAMOS DAÑADOS

DATOS GENERALES DE CENTRO EDUCATIVO:

NOMBRE: CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN
 DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
 MUNICIPIO: MEJICANOS.
 DIRECCIÓN: CA. BARCELONA, #12. REP BOQUÍN,
 COL. SAN RAMÓN
 CÓDIGO: 11428

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN, JIMEJICANOS, DISAN RAMÓN, JIMEJICANOS, DISAN SALVADOR, CÓDIGO 11428.
 FINANCIAMIENTO: GOES

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN, JIMEJICANOS, DISAN SALVADOR, CÓDIGO 11428.

CONTENIDO:

IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALETA DE DESCARGA EN PARVULARIA

FECHA: AGOSTO 2021

Nº DE HOJA: RP-09